

Инструкция по работе с прибором

1. Собрать прибор по описанию.
2. Установить на горизонтальной поверхности.
3. Направить диоптры большого круга на первый ориентир.
4. Направить подвижную пару диоптров на другой ориентир.
5. Измерить угол между подвижным и неподвижными диоптрами, что соответствует угловому расстоянию между объектами.
6. Измерить угол между линией С - Ю и направлением на каждый объект, что соответствует снятию азимута (измерения производят для картографических работ).
7. Записать полученные результаты на схеме.

Схема угловых измерений и снятия азимута

